

T-REV SP フルキット取付説明書

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

【 商品名 】 ZRX1200DAEG専用 T-REV SP フルキット

【 取付手順 】

①





ガソリンタンクを外します。

②



エアクリナー-BOX サイドカバー (L) を外します。

③



エアクリナー-BOXの下にあるL型純正ブローバイホースのエンジン側を外し、このホースの中にキャンセルプラグを入れボルトのみ外します。タイラップで抜け防止でホースを絞めてください。

T-REV SP フルキット取付説明書

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

【 商品名 】 ZRX1200DAEG専用 T-REV SP フルキット


【 取付手順 】



フィルターキャップを外しブローバイ取り出しアダプターを組む。



キットホースINにT-REV組み。ANアダプターNO8のOリングを外しシールテープを巻く。



T-REV OUT側に専用ステー・ANアダプターNO8の順で組み。キットホースOUTを組む。

T-REV SP フルキット取付説明書

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

【 商品名 】 ZRX1200DAEG専用 T-REV SP フルキット


【 取付手順 】

⑦




キットホースINを車体左側に出しLホースを組みタイラップで固定。Lホースの反対側をブローバイガス出口に組みホースバンド(16-25)で固定。

⑧



エアクリーナーBOX前方にあるキャップを外し、キットホースOUTを繋げる。ホースバンド(13-20)で固定。

⑨




クラッチカバーのボルト2本を外しキットホースINをブローバイ取り出しアダプターに繋げホースバンド(13-20)で固定。専用ステーを組む。
外した部品を組んで完成です。

T-REV SP フルキットの組み立て


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

【商品名】 ZRX1200DAEG専用 T-REV SP フルキット

【構成部品】



①	キットホースIN	1
②	キットホースOUT	1
③	Lホース ホースジョイントφ12	1
④	T-REV 0.05mm	1



①	T-REV台座ステー K1	1
②	ANアダプターNO8	1
③	ブローバイ取り出しアダプター φ12	1
④	プラグφ11	1
⑤	ホースバンド(13-20)	2
⑥	ホースバンド(16-25)	1
⑦	タイラップ	2

その他使うもの

・シールテープ

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取付説明書では安全にご使用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される内容および物的障害のみ発生が想定される内容をしめています。
---	--	---	--

警告

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

注意

- 本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。
- 異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や弊社までご相談ください。
- エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しましては対応をしかねますので予めご了承ください。

TERAMOTO CO.,LTD.

Morofuku 8-4-22 Daito-city Osaka 574-0044 JAPAN

TEL 072-875-8088